

## 职业卫生评价项目信息网上公开表

用人单位 (建设项目)名称	河南立邦长润发科技材料有限公司	联系人	丁永根
地理位置	兰考县产业集聚区中州路与学院路交叉口东北角		
项目名称	河南立邦长润发科技材料有限公司职业病危害现状评价		
项目简介	河南立邦长润发科技材料有限公司成立于2018年3月9日,于2020年12月投入试运行,法定代表人为赖华明,注册资本为10000万元人民币,统一社会信用代码为91410225MA44Y09J6T,用人单位地址位于兰考县产业集聚区中州路与学院路交叉口东北角,经营范围:涂料制造(不含危险化学品);油墨制造(不含危险化学品),年生产20600t系列产品。		
项目负责人	高飞达		
现场调查人	高飞达、杨淑娟		
现场调查时间	2024.2.21	用人单位陪同人	丁永根
现场采样、检测人员	高飞达、李保卫、曹起旺、王浩		
采样、检测 时间	2024.2.26~2024.2.28	用人单位陪同人	丁永根
报告完成日期	2024.4.2	报告编号	DX/XP-ZP240202
用人单位 (建设项目)存在的职业 病危害因素及检测 结果	存在的职业病危害因素: 此次检测种类有:噪声、粉尘(矽尘)、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙二醇、丁酮、2-丁氧基乙醇、环己酮、异丙醇、乙苯、苯乙烯、二丙二醇甲醚、二苯基甲烷二异氰酸酯、丙烯酸、钴及其化合物、溶剂汽油、氨、硫化氢。 检测结果: 用人单位各工种接触的职业病危害因素浓度/强度均不超过职业接触限值。		
评价结论与建议	评价结论: 用人单位总体布局、生产工艺与设备布局基本符合要求;建筑物采光照度、通风与空气调节、采暖满足卫生要求;职业病危害防护设施防护效果基本良好;职业卫生管理制度基本完善;职业健康		

	<p>监护管理档案和劳动者个人职业健康监护档案等内容不完善，落实情况欠佳；生产车间设置的警示标识数量不足；工作场所职业病危害因素日常监测工作欠佳；未进行职业性急性中毒、职业性急性皮肤灼伤、职业性急性眼灼伤的应急救援演练工作。</p> <p>用人单位不足之处需按照《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》及相关的法律、法规及规章，同时根据本报告书提出的建议，进一步完善职业病危害防治工作。</p> <p>建议：</p> <p>（1）将车间内的消防风机利用起来，日常生产时开启，使之成为机械通风机，满足生产车间正常通风。</p> <p>（2）为作业工人发放乳胶手套，作业时佩戴，避免裸手作业。</p> <p>（3）将喷淋洗眼装置周围的障碍物清理，使得作业工人行至喷淋洗眼装置的路线上无障碍。</p>
<p>技术审查专家组 评审意见</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.细化用人单位基本情况调查；</li> <li>2.细化原辅材料化学组分调查和工艺分析，完善职业病危害因素辨识及其岗位工种接触情况分析，细化近3年工作场所职业病危害因素浓度/强度变化趋势分析；</li> <li>3.细化职业病防护设施、应急救援设施与措施的调查及分析评价；</li> <li>4.完善职业健康监护资料分析评价；</li> <li>5.完善职业病危害告知、警示标识等职业卫生管理分析评价；</li> <li>6.结合存在问题与不足，完善用人单位职业病危害关键控制点分析，并提出整改性措施与改进建议。</li> </ol>



现场影像资料



